

RAPORT

LOGO

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

Raport

Numer seryjny

18213 PRO CARBON

Jednostka miary

µm

Data kalibracji

2024-08-13 10:06:31

Miejsce, w którym można uzupełnić krótki opis swojej firmy, przedstawiając najważniejsze informacje o oferowanych usługach. To idealne miejsce, aby zaprezentować swoją specjalizację, doświadczenie oraz realizację celów.


Typ	SUV
Marka	BMW
Model	X6
Pojemność silnika [ccm]	2998
Moc [kW]	279
VIN	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rok produkcji	2024
Przebieg pojazdu	45.000 tyś km.
Kolor lakieru	Czarny metalik
Typ lakieru	Oryginalny lakier producenta
Stan lakieru	Zarysowania na drzwiach kierowcy
Lakierowanie	Brak napraw lakierniczych
Liczba właścicieli	1
Historia serwisowa	Serwisowany w ASO
Pierwsza rejestracja	01.01.2024
Stan szyb	Oryginalne szyby producenta
Dodatkowe uwagi	Brak widocznych napraw blacharskich

KOMENTARZ

Raport zawiera szczegółowe dane dotyczące grubości powłoki lakierniczej, przeprowadzone pomiary zostały wykonane na wszystkich kluczowych elementach nadwozia pojazdu. Wartości zostały przedstawione w sposób graficzny, umożliwiając łatwą interpretację wyników. Wyniki pomiarów pozwalają na dokładną ocenę stanu lakieru i ewentualnych ingerencji w jego strukturę, takich jak dodatkowe warstwy lakieru czy zastosowanie szpachli. Raport został wygenerowany za pomocą urządzenia NexPTG.


"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu

SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie




LEWA STRONA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Fe	91	454	308	454	454	231	91	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe+Zn	81	81	81	81	81	81	81	81	-	-
Lewe tylne drzwi	Fe	226	229	228	229	229	228	227	226	-	-
Lewy słupek	Fe+Zn	453	456	454	456	454	453	453	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe	760	764	762	764	762	762	760	760	-	-




PRAWA STRONA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Fe	83	455	176	83	83	83	455	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe	83	84	83	83	84	83	83	83	-	-
Prawe tylne drzwi	Fe	84	84	84	84	84	84	84	84	-	-
Prawy słupek	Fe	84	85	85	85	85	85	84	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe	85	231	115	86	231	86	85	85	-	-



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Fe	88	90	89	88	90	89	88	88	-	-
Dach	Fe	227	233	229	233	229	229	227	227	-	-



TYŁ


	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe	226	228	227	228	226	226	-	-	-	-

Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu

SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	Fe	85	86	85	86 85	86 -	86 -	85 -	85 -	85 -	85 -




PRAWA STRONA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	Fe	451	800	496	800 451	454 -	453 -	453 -	452 -	451 -	451 -




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	Fe	86	92	88	92	89	89	87	87	86	86




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	Fe	223	236	227	236	227	227	226	224	223	-

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	Compasal	Letnie	140/65/18	2mm	4mm
Prawy przód	Dayton	Zimowe	140/65/18	3mm	3mm
Lewy tył	Compasal	Letnie	140/65/18	4mm	2mm
Prawy tył	Compasal	Letnie	140/65/18	2mm	1mm


POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 454	2. 454	3. 231	4. 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 455	3. 83	2. 83	1. 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	1	371	148	8										
Lewe przednie drzwi	1. 81	2. 81	3. 81	4. 81	5. 81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	5. 83	4. 83	3. 83	2. 84	1. 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	2	2	2	3	2									
Lewe tylne drzwi	1. 229	2. 229	3. 228	4. 227	5. 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	5. 84	4. 84	3. 84	2. 84	1. 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	145	145	144	143	142									
Lewy słupek	1. 456	2. 454	3. 453	4. 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 84	3. 85	2. 85	1. 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	372	369	368	368										
Lewy tylny błotnik	1. 764	2. 762	3. 762	4. 760	5. 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	5. 85	4. 85	3. 86	2. 231	1. 86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	679	677	676	529	674									
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. 86	2. 86	3. 86	4. 85	5. 85	6. 85	7. 85	8. 85	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. 451	7. 451	6. 451	5. 452	4. 453	3. 453	2. 454	1. 800	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	365	365	365	367	368	368	369	715						




Komentarz do zdjęcia 1



Komentarz do zdjęcia 2



Komentarz do zdjęcia 3



Komentarz do zdjęcia 4